




Scheda prodotto Imprasol

V 02 / 14.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Imprasol

Impregnante



Dosaggi consigliati:



non diluito

I vantaggi:

Protegge i rivestimenti porosi in pietra naturale e artificiale dallo sporco ed evita la formazione di macchie da acqua.

Agevola la pulizia delle superfici.

Impiego:

Impregnante per il trattamento di pietre naturali e artificiali porose in aree protette dagli agenti atmosferici (mattonelle in terracotta, arenaria, marmo, clinker, ardesia, ecc.).

Informazioni utili:

Wetrok Imprasol può modificare leggermente la colorazione della superficie trattata; si consiglia pertanto, prima dell'utilizzo, di eseguire una prova su un punto poco visibile. Non adatto ai rivestimenti per pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità, nonché alle aree esterne e umide.

Caratteristiche:

liquido bianco lattiginoso

Utilizzo: 20 – 50 g/m²

pH Concentrato:

non applicabile

Componenti principali:

componenti idrofobizzanti, conservanti

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.

Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Rivestimenti altamente assorbenti

Il pavimento deve essere perfettamente asciutto (umidità residua < 3%) e non devono essere presenti vecchi trattamenti. Pulire il rivestimento per pavimenti a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Distribuire Wetrok Imprasol su tutta la superficie con un dispositivo per l'applicazione o con un mop in cotone; il prodotto deve essere assorbito dagli strati superficiali del rivestimento. Rimuovere il prodotto in eccesso. Tempo di asciugatura minimo 24 h.

Rivestimenti poco assorbenti

Il pavimento deve essere perfettamente asciutto (umidità residua < 3%) e non devono essere presenti vecchi trattamenti. Pulire il rivestimento per pavimenti a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Lavorando a sezioni, distribuire Wetrok Imprasol sul rivestimento per pavimenti utilizzando il metodo spray. Trattare la superficie con la macchina monospazzola e il pad rosso, fino a rimuovere completamente il prodotto in eccesso dalla superficie stessa. Lasciare asciugare completamente (almeno 24 h). Verificare l'efficacia del trattamento con impregnante facendo una prova con acqua. Se necessario ripetere il trattamento con l'impregnante.