



## Karta produktu Ketovapor Foam 3 Chlor

V 02 / 26.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Ketovapor Foam 3 Chlor

Alkaliczny, peniący środek do czyszczenia przemysłowego



## Dozowanie (do zimnej wody):



**Czyszczenie pianą**  
0,3 l – 0,5 l w 10 l

## Korzyści:

Silny alkaliczny i peniący środek do czyszczenia  
Nadaje się szczególnie do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego.  
Do usuwania tłuszczów, olejów, skrobi i białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

## Zastosowanie:

Do czyszczenia zasadniczego i okresowego zmywalnych, odpornych na działanie alkaliów powierzchni i urządzeń (linie do napełniania i pakowania, zbiorniki, rurociągi, ściany, podłogi itd.).


## Warto wiedzieć:

Wetrok Ketovapor Foam 3 nie nadaje się do powierzchni nieodpornych na działanie alkaliów (aluminium itd.).

## Właściwości:

mocno peniący  
silnie alkaliczny  
nieperfumowany  
zawiera chlor

## pH koncentratu:



## Główne składniki:

środki powierzchniowo-czynne, zasada, środek kompleksotwórczy, wybielacz na bazie chloru

## Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

## Zalecane metody użycia:

### Czyszczenie pianą

Czyszczoną powierzchnię dokładnie zwilżyć wodą. Następnie nanieść roztwór czyszczący pianownicą (urządzenia wysoko- i niskociśnieniowe) od dołu ku górze. Czyścić mechanicznie mopem do czyszczenia krawędzi z białym padem lub padem włókninowym Microsol, spłukać wodą.